

**Maßnahmen Nr.68590** Umgesetzt?  
Kartenauszug Garmin **Strecke Rot 2 bis 2.**

**Kurzbeschreibung fehlt welche Maßnahmen wurden umgesetzt?**

Handelt es sich bei der Maßnahme um den neu erzeugten Altarm vor der Gansmühle?  
Wenn ja, dann habe ich für diese Maßnahme einige Verbesserungsvorschläge.

Eigene Vorschläge :

Entfernen der unnatürlichen Trittsteine im Zu und Ablauf des hinteren Teiches. Siehe Fotos  
Hier hat sich schon ein Trambelpfad gebildet. Die Trittsteine entwerten die Maßnahme.  
Der Besucherverkehr in der Wiesecke ist so hoch das man diese Maßnahme als Ruhe,  
Rückzugs sowie Brutraum gestalten sollte.  
Die Uferflächen flacher gestaltet damit sich Schlammflächen / Flächen  
bei unterschiedlichen Wasserständen bilden. Mit Ausnahme des nördlichen Teil,  
die Abbruchkante ( wahrscheinlich als Bruthabitat für den Eisvogel ) wurde gut gemacht.  
Die Maßnahme an sich ist ebenfalls eine gute Idee jedoch schlecht umgesetzt.

WGS 84

E8 42.000

E8 42.167

E8 42.333

E8 42.500

N50 36.000

N50 35.833

E8 42.000

E8 42.167

E8 42.333

E8 42.500



# Topo Deutschland 2010

Geoinformationen © Vermessungsverwaltungen der Bundesländer und BKG (www.bkg.bund.de)  
 Hausumlinge Deutschland © GeoBasis-DE / GEOBasis.nw 2010  
 POIs © 2009 Tele Atlas 5-Herzogenbosch  
 © 2010 Internap Technologies Inc. All rights reserved.  
 © ADFC, Bert & Bike  
 © Alpstein Tourismus GmbH & Co. KG  
 © Bike Arena Sauerland  
 © Deutscher Wanderverband  
 © Nollmaier & Co.  
 © www.hardt.com/pas.de

## Wiesseck



TN MN

1.3°

01.01.2010







