

Maßnahmen Nr.68590 eine Umgesetzte Maßnahme welche auf die WRRL zurückzuführen ist kann ich nicht erkennen. Wenn Umgesetzt warum dann eine Kostenschätzung von 180.000 €. Dann müssten doch die Kosten bekannt sein. So sieht der Streckenabschnitt schon seit Mitte der 90er Jahre aus.

Kartenauszug Garmin **Strecke Rot 3 bis 3**

Fehlend Uferrandbereiche Sportplatzzaun. siehe Foto

Wasserentnahme durch den Fußballverein. dazu ein Treppenabgang zum Fluss und ein C Rohr Anschluss zur Wasserentnahme. siehe Foto

Gärten bis an den Uferbereich auch hier erfolgt Wasserentnahme.

Betonbett des Flusses bei der Brücke A485. siehe Foto

Eigene Vorschläge :

Entfernen der Wasserentnahmestelle des Sportvereins.

2-3 Schwallstücke erstellen durch Natursteine.

Schwallstücke erstellen durch Natursteine im Betonbett.

Flächen Ankauf für Erweiterung des Uferrandbereichs.

WGS 84

E8 42.583

E8 42.750

E8 42.917

E8 43.083

E8

Wieseck

Gießsen

Wieseck3

Wieseck Brücke Betonbett

N50 36.083

N50 36.250

E8 42.583

E8 42.750

E8 42.917

E8 43.083



Topo Deutschland 2010

Geoinformationen © Vermessungsverwaltungen der Bundesländer und BKG (www.bkg.bund.de)
Hausumringe Deutschland © GeoBasis-DE / GEOBasis:rw 2010

POIs © 2009 Tele Atlas s-Hertogenbosch
© 2010 Internap Technologies Inc. All rights reserved.

© ADFC, Bett & Bike
© Alpinist Tourismus GmbH & Co. KG
© Bike Arena Sauerland
© Deutscher Wanderverband
© Rothaarsteig e.V.
© www.wanderkompass.de

Wieseck



01.01.2010

1:3°

TN MN









