

**Maßnahmen Nr.68590** eine Umgesetzte Maßnahme welche auf die WRRL zurückzuführen ist kann ich nicht erkennen. Wenn Umgesetzt warum dann eine Kostenschätzung von 180.000 €. Dann müssten doch die Kosten bekannt sein.  
So sieht der Streckenabschnitt schon seit Mitte der 80er Jahre aus.  
Kartenauszug Garmin **Strecke Rot 4 bis 4**

Fehlend Uferrandbereiche Landwirtschaftliche Flächen gehen bis an den Uferrandbereich dadurch Eintrag von Düngemittel und Pestiziden.


Entwässerungsgräben ziehen sich durch die ganze Wieseckau, auch darüber befindliche Landwirtschaftliche Flächen werden durch tiefe Gräben in die Wieseck entwässert.

Eigene Vorschläge :

Flächen Ankauf für Erweiterung des Uferrandbereichs.



TN MN 1.3°



01.01.2010  
**GARMIN.**

# Wieseck

Topo Deutschland 2010  
 Geoinformationen © Vermessungsverwaltungen der Bundesländer und BKG (www.bkg.bund.de)  
 Hausumränge Deutschland © Geobasis-DE / GEOBasis.nrw 2010  
 POIs © 2009 Teile Atlas s-Herogenrosch  
 © 2010 Internap Technologies Inc. All rights reserved.  
 © ADFC, Bert & Birte  
 © Alpensteintouristik GmbH & Co. KG  
 © Alpinsteintouristik  
 © Bayerischer Wanderverband  
 © Bielefelder Wanderverband  
 © Rotharsteig e.V.  
 © www.wanderkompass.de







