

**Maßnahmen Nr. 68602** Umgesetzt eine Umgesetzte Maßnahme welche auf die WRRL zurückzuführen ist kann ich nicht erkennen: Wenn Umgesetzt warum dann eine Kostenschätzung von 45.000 €. Dann müssten doch die Kosten bekannt sein.  
So sieht der Streckenabschnitt schon seit den 80er Jahre aus.

Kartenauszug Garmin **Strecke Rot 7 bis 7**

Fehlende Uferrandbereiche, Landwirtschaftliche Flächen gehen bis an den Uferrandbereich dadurch Eintrag von Düngemittel und Pestiziden. Siehe Fotos


Gärten bis an den Uferbereich auch hier erfolgt Wasserentnahme. Siehe Foto  
Holzbrücke für Fußgänger in Trohe dort wurde die Uferbefestigung mit Drahtkäfigen gefüllten Steinen erstellt.

Blaue Markierung Müll, Bauschutt ( auch Asbesthaltige Eternitplatten ) Carport, Gartenhäuser und Gartenabfälle im Uferbereich. Siehe Fotos

Eigene Vorschläge :

Flächen Ankauf für Erweiterung des Uferrandbereichs.

Entfernen von : Müll, Bauschutt ( auch Asbesthaltige Eternitplatten ), ( falls nicht legal auch Carport, und Gartenhäuser ) sowie und Gartenabfälle im Uferbereich. Siehe Fotos




WGS 84  
E8 45.083  
E8 45.250  
E8 45.417  
E8 45.583  
E8 45.750

N50 36.667  
N50 36.500

E8 45.083  
E8 45.250  
E8 45.417  
E8 45.583

**Topo Deutschland 2010**  
 Geoinformationen © Vermessungsverwaltungen der Bundesländer und BKG (www.bkg.bund.de)  
 Hausumringe Deutschland © Geobasis-DE / GEObasis.nrw 2010  
 POIS © 2009 Teile Atlas s-Hertogenbosch  
 © 2010 Inermap Technologies Inc. All rights reserved.  
 © ADTC, Park & Bike, GmbH & Co. KG  
 © Bilsen, Park & Bike  
 © Bilsen, Park & Bike  
 © Deutscher Wanderverband  
 © Robatschke e.V.  
 © www.wanderkompass.de

# Wieseck



**GARMIN.**  
01.01.2010





