

Maßnahmen Nr. 68602 Umgesetzt eine Umgesetzte Maßnahme welche auf die WRRL zurückzuführen ist kann ich nicht erkennen. Wenn Umgesetzt warum dann eine Kostenschätzung von 45.000 €. Dann müssten doch die Kosten bekannt sein.
So sieht der Streckenabschnitt schon seit den 80er Jahre aus.


Kartenauszug Garmin **Strecke Rot 8 bis 8**

Fehlende Uferrandbereiche, Landwirtschaftliche Flächen gehen bis an den Uferrandbereich dadurch Eintrag von Düngemittel und Pestiziden. Siehe Fotos

Eigene Vorschläge :

Flächen Ankauf für Erweiterung des Uferrandbereichs.

Blau Markierungen 2-3 Schwallstücke erstellen durch Natursteine.



1:3°

Topo Deutschland 2010
 Geoinformationen © Vermessungsverwaltungen der Bundesländer und BKG (www.bkg.bund.de)
 Hausumringe Deutschland © GeoBasis-DE / GEOBasis.nrw 2010
 POIs © 2009 Teile Atlas s-Hertogenbosch
 © 2010 Intermap Technologies Inc. All rights reserved.
 © ADFC - Bett & Bike
 © Alpinstein Tourismus GmbH & Co. KG
 © Bike Arena Sauerland
 © Deutscher Wanderverband
 © Rotharssteig e.V.
 © www.wanderkompass.de

Wieseck



01.01.2010

