



Topo Deutschland 2010  
 Geoinformationen © Vermessungsverwaltungen der Bundesländer und BKG (www.bkg.bund.de)  
 Hausumfrage Deutschland © GeoBasis-DE / GeoBasis:mv 2010  
 POIs © 2009 Tele Atlas s-Hertogenbosch  
 © 2010 Intermap Technologies Inc. All rights reserved.  
 © ADFC, Bert & Bike  
 © Alpstein Tourismus GmbH & Co. KG  
 © Bike Arena Sauerland  
 © Deutscher Naturverband  
 © Rotmans.de/kompass.de  
 © www.rotmans.de/kompass.de

Wieseck



GARMIN

TN MN  
 1:3°  
 01.01.2010

x Flughaide

xx Uferstrand

U Gräben



x Graben



**Maßnahmen Nr. 68594** in Umsetzung = noch nicht erfolgt.

**Maßnahmen N. 68598** Umgesetzt eine Umgesetzte Maßnahme welche auf die WRRL zurückzuführen ist kann ich nicht erkennen. Wenn Umgesetzt warum dann eine Kostenschätzung von 18.000 €. Dann müssten doch die Kosten bekannt sein.

So sieht der Streckenabschnitt schon seit Mitte der 80er Jahre aus.

Kartenauszug Garmin **Strecke Rot 6 bis 6**

Fehlende Uferrandbereiche, Landwirtschaftliche Flächen gehen bis an den Uferrandbereich dadurch Eintrag von Düngemittel und Pestiziden. Siehe Fotos

Gärten bis an den Uferbereich auch hier erfolgt Wasserentnahme. Siehe Foto

Eigene Vorschläge :

Flächen Ankauf für Erweiterung des Uferrandbereichs.

300m vor den Gärten 2-3 Schwallstücke erstellen durch Natursteine.



Topo Deutschland 2010  
 Geoinformationen © Vermessungsverwaltungen der Bundesländer und BKG (www.bkg.bund.de)  
 Hausnummering Deutschland © GeoBasis-DE / GEDBasis.rnw 2010  
 © 2010 Internap Technologies Inc. All rights reserved.  
 © ADPC, Beut & Bike  
 © Alpstien Tourismus GmbH & Co. KG  
 © Bike Arena Sauerland  
 © Deutscher Wanderverband  
 © Rothaarsteig e.V.  
 © www.wanderkompass.de

# Wieseck













