


Karte 6: Chemischer Zustand der Grundwasserkörper



Chemischer Zustand

Tiefe Grundwasserkörper

gut

schlecht

nicht bewertet

Schadstofftrend Trendumkehr

Schadstofftrend signifikant zunehmend

Grundwasserkörper (-gruppen) in Hauptgrundwasserleitern

gut

schlecht

nicht bewertet

Schadstofftrend Trendumkehr

Schadstofftrend signifikant zunehmend



Quelle: WasserBLICK/BfG; 10.10.2014

Sources: Esri, HERE, DeLorme, TomTom, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), swisstopo, MapmyIndia, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community; © WasserBLICK/BfG & Zuständige Behörden der Länder; © GeoBasis-DE/BKG 2014