

**Auswahlstrecke für Maßnahmengruppen\***

- M1: Bereitstellung von Flächen
  - M2: Entwicklung naturnaher Gewässer
  - M3: Herstellung linearer Durchgängigkeit
  - M4: ökologisch verträgliche Abflussregulierung
  - M5: Förderung natürlicher Rückhalt
  - M6: Spezielle Maßnahmen an Bundeswasserstraßen
- bereits umgesetzte Maßnahmen  
● (ggf. nur erforderliche Teilstrecke umgesetzt)

\* Der festgelegte notwendige Maßnahmenumfang sollte innerhalb dieser Strecken umgesetzt werden. Die Strecken sind zugunsten einer gewissen Flexibilität/Auswahlmöglichkeit bei der konkreten Planung der Maßnahmen in der Regel deutlich länger (z.T. um den Faktor 3 und mehr) als deren notwendiger Mindestumfang.

**Wanderhindernisse - Einzelverortung**

- + Wanderhindernis (unpassierbar / weitgehend unpassierbar und ohne Maßnahme)
- + Umzugestaltetes Wanderhindernis
- + Wanderhindernis (Umgestaltung bereits umgesetzt)

**Ökologisch verträgliche Abflussregulierung - Einzelverortung**

- ▼ Festlegung/Anpassung der Abflussregulierung
- ▼ Abflussregulierung bereits festgelegt
- Stationierung/Kilometrierung (Abstand: 1km)

- Gemeindegrenze
- Landesgrenze
- Kreisgrenze
- Wasserkörper, Wk.-Nr., Wk.-Name

**Beschriftung Maßnahmen**

**Maßnahmenbänder**

- 40481 Maßnahmen-ID - noch nicht umgesetzt
- 40482 Maßnahmen-ID - bereits umgesetzt

**Umzugestaltetes Wanderhindernis (M 3) oder ökologisch verträgliche Abflussregulierung (M 4) - Einzelverortung**

- 40409 Maßnahmen-ID (M3) - noch nicht umgesetzt
- 30749 Maßnahmen-ID (M4) - noch nicht umgesetzt
- 40407 Maßnahmen-ID (M3) - bereits umgesetzt
- 30807 Maßnahmen-ID (M4) - bereits umgesetzt


**Ökologischer Zustand der Wasserkörper (Stand: 22.12.2021)**

Bewertung Fische	Bewertung Makrozoobenthos
⊕ sehr gut	⊕ sehr gut
⊕ gut	⊕ gut
⊕ mäßig	⊕ mäßig
⊕ unbefriedigend	⊕ unbefriedigend
⊕ schlecht	⊕ schlecht

Bewertung Kieselalgen	Bewertung spez. Schadstoffe
⊕ sehr gut	⊕ gut, Einstufung gemäß WRRL-Monitoring
⊕ gut	⊕ mäßig, Einstufung gemäß WRRL-Monitoring
⊕ mäßig	⊕ nicht gut, Einstufung gemäß WRRL-Monitoring
⊕ unbefriedigend	⊕ schlecht
⊕ schlecht	⊕ schlecht

Anmerkung: Weitere Details zu den Maßnahmen sind anhand der Maßnahmen-ID den Maßnahmen-Steckbriefen zur Gewässerstruktur zu entnehmen (https://www.hessen.de/informationssysteme/maassnahmenprogramm-2021-2027/maassnahmenprogramm-2021-2027-anhang-9-sortiert-nach-kommunen-bzw-anhang-10-sortiert-nach-wasserkorpern). Eine Maßnahmen-ID kann mehrere Einzelmaßnahmen aus der betreffenden Maßnahmengruppe beinhalten.



**HESSEN**  
 Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie

**Wasserrahmenrichtlinie  
 Maßnahmenprogramm 2021-2027**

**Maßnahmen zur Verbesserung der  
 Gewässerstruktur und zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit  
 Fulda - Mitte  
 und angrenzende Bereiche**

Stand: 22.12.2021 Maßstab 1 : 50.000

Datengrundlage: Bewirtschaftungsplan/Maßnahmenprogramm 2021-2027, Wanderhinderisdatenbank, Stand 2021  
 Kartenhintergrund: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation  
 Herausgabe: © Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - alle Rechte vorbehalten