



Auswahlstrecke für Maßnahmengruppen*

- M1: Bereitstellung von Flächen
- M2: Entwicklung naturnaher Gewässer
- M3: Herstellung linearer Durchgängigkeit
- M4: ökologisch verträgliche Abflussregulierung
- M5: Förderung natürlicher Rückhalt
- M6: Spezielle Maßnahmen an Bundeswasserstraßen (ggf. nur erforderliche Teilstrecke umgesetzt)
- bereits umgesetzte Maßnahmen
- (ggf. nur erforderliche Teilstrecke umgesetzt)

* Der festgelegte notwendige Maßnahmenumfang sollte innerhalb dieser Strecken umgesetzt werden. Die Strecken sind zugeordnet einer gewissen Flexibilität/Auswahlmöglichkeit bei der konkreten Planung der Maßnahmen in der Regel deutlich länger (z.T. um den Faktor 3 und mehr) als deren notwendiger Mindestumfang.

Wanderhindernisse - Einzelverortung

- + Wanderhindernis (unpassierbar / weitgehend unpassierbar und ohne Maßnahme)
- + Umzugestaltetes Wanderhindernis
- + Wanderhindernis (Umgestaltung bereits umgesetzt)

Ökologisch verträgliche Abflussregulierung - Einzelverortung

- ▼ Festlegung/Anpassung der Abflussregulierung
- ▼ Abflussregulierung bereits festgelegt

- Stationierung/Kilometrierung (Abstand: 1km)
- Gemeindegrenze
- Landesgrenze
- Kreisgrenze
- Wasserkörper, Wk.-Nr., Wk.-Name

Beschriftung Maßnahmen

Maßnahmenbänder

- Maßnahmen-ID - noch nicht umgesetzt
- Maßnahmen-ID - bereits umgesetzt

Umzugestaltetes Wanderhindernis (M 3) oder ökologisch verträgliche Abflussregulierung (M 4) - Einzelverortung

- Maßnahmen-ID (M3) - noch nicht umgesetzt
- Maßnahmen-ID (M4) - noch nicht umgesetzt
- Maßnahmen-ID (M3) - bereits umgesetzt
- Maßnahmen-ID (M4) - bereits umgesetzt

Ökologischer Zustand der Wasserkörper (Stand: 22.12.2021)

Bewertung Fische

- ⊕ sehr gut
- ⊕ gut
- ⊕ mäßig
- ⊕ unbefriedigend
- ⊕ schlecht

Bewertung Kieselalgen

- ⊕ sehr gut
- ⊕ gut
- ⊕ mäßig
- ⊕ unbefriedigend
- ⊕ schlecht


Bewertung Makrozoobenthos

- ⊕ sehr gut
- ⊕ gut
- ⊕ mäßig
- ⊕ unbefriedigend
- ⊕ schlecht

Bewertung spez. Schadstoffe

- ⊕ sehr gut
- ⊕ mäßig
- ⊕ unbefriedigend
- ⊕ schlecht
- ⊕ gut, Einstufung gemäß WRRL-Monitoring
- ⊕ nicht gut, Einstufung gemäß WRRL-Monitoring

Übersicht Hessen



Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie

**Wasserrahmenrichtlinie
Maßnahmenprogramm 2021-2027**

Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerstruktur und zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit Gersprenz-Mümling und angrenzende Bereiche

Stand: 22.12.2021 Maßstab 1 : 50.000

Datengrundlage: Bewirtschaftungsplan/Maßnahmenprogramm 2021-2027, Wanderhinderndatenbank, Stand 2021

Kartenhintergrund: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation

Herausgabe: © Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - alle Rechte vorbehalten