



- Auswahlstrecke für Maßnahmengruppen\***
- M1: Bereitstellung von Flächen
  - M2: Entwicklung naturnaher Gewässer
  - M3: Herstellung linearer Durchgängigkeit
  - M4: ökologisch verträgliche Abflussregulierung
  - M5: Förderung natürlicher Rückhalt
  - M6: Spezielle Maßnahmen an Bundeswasserstraßen
  - bereits umgesetzte Maßnahmen (ggf. nur erforderliche Teilstrecke umgesetzt)
- Wanderhindernisse - Einzelverortung**
- + Wanderhindernis (unpassierbar / weitgehend unpassierbar und ohne Maßnahme)
  - + Umzugestaltetes Wanderhindernis
  - + Wanderhindernis (Umgestaltung bereits umgesetzt)
- Ökologisch verträgliche Abflussregulierung - Einzelverortung**
- ▽ Festlegung/Anpassung der Abflussregulierung
  - ▽ Abflussregulierung bereits festgelegt
- Stationierung/Kilometrierung (Abstand: 1km)
- Gemeindegrenze
  - Landesgrenze
  - Kreisgrenze
  - Wasserkörper, Wk.-Nr., Wk.-Name

- Beschriftung Maßnahmen**
- Maßnahmenbänder**
- Maßnahmen-ID - noch nicht umgesetzt
  - Maßnahmen-ID - bereits umgesetzt
- Umzugestaltetes Wanderhindernis (M 3) oder ökologisch verträgliche Abflussregulierung (M 4) - Einzelverortung**
- Maßnahmen-ID (M3) - noch nicht umgesetzt
  - Maßnahmen-ID (M4) - noch nicht umgesetzt
  - Maßnahmen-ID (M3) - bereits umgesetzt
  - Maßnahmen-ID (M4) - bereits umgesetzt
- Anmerkung: Weitere Details zu den Maßnahmen sind anhand der Maßnahmen-ID den Maßnahmen-Steckbriefen zur Gewässerstruktur zu entnehmen. <https://www.naturschutz.hessen.de/information/massnahmenprogramm-2021-2027>. Maßnahmenprogramm 2021 - 2027 Anhang 9 - sortiert nach Kommunen bzw. Anhang 10 - sortiert nach Wasserkörpern. Eine Maßnahmen-ID kann mehrere Einzelmaßnahmen aus der betreffenden Maßnahmengruppe beinhalten.

**Ökologischer Zustand der Wasserkörper (Stand: 22.12.2021)**

Bewertung Fische	Bewertung Makrozoobenthos
🟢 sehr gut	🟢 sehr gut
🟡 gut	🟡 gut
🟠 mäßig	🟠 mäßig
🔴 unbefriedigend	🔴 unbefriedigend
⚫ schlecht	⚫ schlecht

  

Bewertung Kieselalgen	Bewertung spez. Schadstoffe (Organzinnverbindungen, Pflanzenschutzmittel, polychlorierte Biphenyle, Schwermetalle)
🟢 sehr gut	🟢 gut, Einstufung gemäß WRRL-Monitoring
🟡 gut	🟡 gut, Einstufung gemäß WRRL-Monitoring
🟠 mäßig	🟡 gut, Einstufung gemäß WRRL-Monitoring
🔴 unbefriedigend	🔴 nicht gut, Einstufung gemäß WRRL-Monitoring
⚫ schlecht	🔴 nicht gut, Einstufung gemäß WRRL-Monitoring

Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie

**Wasserrahmenrichtlinie  
Maßnahmenprogramm 2021-2027**

**Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerstruktur und zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit**

**Mittlere Lahn - Blatt Süd und angrenzende Bereiche**

Stand: 22.12.2021      Maßstab 1 : 50.000

Datengrundlage: Bewirtschaftungsplan/Maßnahmenprogramm 2021-2027, Wanderhindernisdatabank, Stand 2021  
 Kartenhintergrund: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation  
 Herausgabe: © Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - alle Rechte vorbehalten