



- Auswahlstrecke für Maßnahmengruppen\***
- M1: Bereitstellung von Flächen
  - M2: Entwicklung naturnaher Gewässer
  - M3: Herstellung linearer Durchgängigkeit
  - M4: ökologisch verträgliche Abflussregulierung
  - M5: Förderung natürlicher Rückhalt
  - M6: Spezielle Maßnahmen an Bundeswasserstraßen
  - bereits umgesetzte Maßnahmen (ggf. nur erforderliche Teilstrecke umgesetzt)

- Wanderhindernisse - Einzelverortung**
- + Wanderhindernis (unpassierbar / weitgehend unpassierbar und ohne Maßnahme)
  - + Umzugestaltetes Wanderhindernis
  - + Wanderhindernis (Umgestaltung bereits umgesetzt)
- Ökologisch verträgliche Abflussregulierung - Einzelverortung**
- ▼ Festlegung/Anpassung der Abflussregulierung
  - ▼ Abflussregulierung bereits festgelegt
- Stationierung/Kilometrierung (Abstand: 1km)
- Gemeindegrenze
  - Landesgrenze
  - Kreisgrenze
  - Wasserkörper, Wk.-Nr., Wk.-Name

- Beschriftung Maßnahmen**
- Maßnahmenbänder**
- 4949: Maßnahmen-ID - noch nicht umgesetzt
  - 4948: Maßnahmen-ID - bereits umgesetzt
- Umzugestaltetes Wanderhindernis (M 3) oder ökologisch verträgliche Abflussregulierung (M 4) - Einzelverortung**
- 4949: Maßnahmen-ID (M3) - noch nicht umgesetzt
  - 30749: Maßnahmen-ID (M4) - noch nicht umgesetzt
  - 4948: Maßnahmen-ID (M3) - bereits umgesetzt
  - 30807: Maßnahmen-ID (M4) - bereits umgesetzt

- Ökologischer Zustand der Wasserkörper (Stand: 22.12.2021)**
- |                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| <b>Bewertung Fische</b> | <b>Bewertung Makrozoobenthos</b> |
| ⊕ sehr gut              | ⊕ sehr gut                       |
| ⊕ gut                   | ⊕ gut                            |
| ⊕ mäßig                 | ⊕ mäßig                          |
| ⊕ unbefriedigend        | ⊕ unbefriedigend                 |
| ⊕ schlecht              | ⊕ schlecht                       |
- |                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Bewertung Kieselalgen</b> | <b>Bewertung spez. Schadstoffe</b><br>(Organzinnverbindungen, Pflanzenschutzmittel, polychlorierte Biphenyle, Schwermetalle) |
| ⊕ sehr gut                   | ⊕ gut, Einstufung gemäß WRRL-Monitoring  |
| ⊕ gut                        | ⊕ mäßig  |
| ⊕ mäßig                      | ⊕ unbefriedigend   |
| ⊕ unbefriedigend             | ⊕ nicht gut, Einstufung gemäß WRRL-Monitoring  |
| ⊕ schlecht                   | ⊕ schlecht   |

Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie

**Wasserrahmenrichtlinie  
Maßnahmenprogramm 2021-2027**

**Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerstruktur und zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit  
Oberweser-Diemel - Blatt Ost  
und angrenzende Bereiche**

Stand: 22.12.2021      Maßstab 1 : 50.000

Datengrundlage: Bewirtschaftungsplan/Maßnahmenprogramm 2021-2027, Wanderhinderndatenbank, Stand 2021

Kartenhintergrund: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation

Herausgabe: © Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - alle Rechte vorbehalten

\* Der festgelegte notwendige Maßnahmenumfang sollte innerhalb dieser Strecken umgesetzt werden. Die Strecken sind zugeordnet einer gewissen Flexibilität/Auswahlmöglichkeit bei der konkreten Planung der Maßnahmen in der Regel deutlich länger (z.T. um den Faktor 3 und mehr) als deren notwendiger Mindestumfang.

Anmerkung: Weitere Details zu den Maßnahmen sind anhand der Maßnahmen-ID den Maßnahmen-Streckenziffern zur Gewässerstruktur zu entnehmen: <https://www.hessen.de/infomassnahmenprogramm2021-2027>. Maßnahmenprogramm 2021 - 2027 Anhang 9 - sortiert nach Kommunen bzw. Anhang 10 - sortiert nach Wasserkörpern. Eine Maßnahmen-ID kann mehrere Einzelmaßnahmen aus der betreffenden Maßnahmengruppe beinhalten.